



**BURMISTRZ DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Żegańska 1, pok. 501, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
ljeziorski@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa dnia 11 lipca 2017 r.

UD-XIII-WOR.0003.79.2017.TTR
(2.TLA.UD-XIII-WOD.OZ)

**Pan
Rafał Czerwonka
Radny Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy**

Dotyczy: interpelacji Nr 417 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia dostępności wind przy tunelu w Międzylesiu oraz budowy podjazdów na schodach.

Szanowny Panie Radny,

W załączeniu przekazuję odpowiedź Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 5 lipca br. na powyższą interpelację.

[Signature]
**BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY**
[Signature]
Eukasz Jeziorski





ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

ul. Sokratesa 15, 01 – 909 Warszawa
tel. (22) 569-14-00, fax (22) 569-14-01
e-mail: zmid@zmid.waw.pl
www.zmid.waw.pl

Warszawa, dnia 05.07.2017 r.

ZMID-RI.4111.540.2017.ABE

~~Pan
Łukasz Jeziorski
Burmistrz Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy~~

~~ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa~~

W00
DZIELNICY WAWER
BURMISTRZ
ŁUKASZ JEZIORSKI

11 LIP. 2017
Łukasz Jeziorski

Dotyczy: interpelacji radnego, Pana Rafała Czerwonki.

WZNOWY PAMIĘ BURMISTRZU,

W odpowiedzi na pismo nr UD-XIII-WOR.0003.79.2017.TTR z dnia 29 czerwca 2017 r. (data wpływu do ZMID - 30.06.2017r.), w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację Nr 417 z dnia 21 czerwca 2017r. radnego, Pana Rafała Czerwonki informuję, co następuje.

1. Wykonawca, na przełomie czerwca i lipca br. zakończył usuwanie usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji wind w tym, celem uniemożliwienia przedostawania się wody do podszybi, wykonano w niezbędnym zakresie przełożenie chodników przed wejściami oraz podniesienie progów. Wejścia z poziomu terenu osłonięto pionowymi przegrodami. Windy zamontowane w ramach przebudowy ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej są urządzeniami zastosowanymi po raz pierwszy w Warszawie. Dlatego wykonawca w powyższym terminie dodatkowo przeszkolił ich konserwatora, co powinno wpłynąć na niezawodność konserwacji i ewentualnych napraw.
2. Rynny dla rowerów, zgodnie z obowiązującymi standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie, zalecane są w miejscach w których nie zainstalowane są windy. Ponieważ przejście podziemne jak wyżej wyposażone jest w duże, zapewniające transport roweru windy, rynny nie były przewidziane w projekcie.
3. Ewentualny montaż podjazdów dla wózków w formie „szyn” umieszczonych wzdłuż schodów może być wykonany w ramach procedur utrzymaniowych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Z POWRZAMIEM

Do wiadomości

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

DYREKTOR

Anna Dittusowska



UD-XIII-WOM-OK/8549/17 2017-07-10 Opolska